
Document <i>Documento</i>	Firmware upgrade history <i>Storico aggiornamenti Firmware</i>
Model <i>Modello</i>	JAGUAR SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE
Code <i>Articolo</i>	8030200
Firmware version <i>Versione firmware</i>	15
Issue date <i>Data di rilascio</i>	30/06/2023

ITALIANO.....	2
ENGLISH.....	4

ITALIANO

Aggiornamenti Firmware rel. 15

- Aggiornamenti interni
- Aggiunta curva sinergica (rev.08):
 - 16 Fe 0.4mm Ar+18%CO₂ (SHORT)

Aggiornamenti Firmware rel. 14

- --

Aggiornamenti Firmware rel. 13

- Aggiornamenti interni

Aggiornamenti Firmware rel. 12

- Aggiunte curve sinergiche (rev. 07):
 - SS 316L 0.9mm Ar+2%CO₂ (SHORT,PULSE)
 - SS 316L 0.8,1.0mm Ar+2%CO₂ (SHORT)

Aggiornamenti Firmware rel. 11

- Aggiunte curve sinergiche:
 - Fe 1.2mm Ar+18%CO₂ (SHORT, PULSE)

Aggiornamenti Firmware rel. 10

- Aggiunte curve sinergiche:
 - AlSiCu 1.2mm 100%Ar (SHORT, PULSE)

Aggiornamenti Firmware rel. 09

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 08

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 07

- Aggiunte curve sinergiche (in opzione):
 - X96 0.8mm Ar+18% CO₂
 - X96 0.8mm Ar+25% CO₂

Aggiornamenti Firmware rel. 06

- Migliorata compatibilità con le chiavette USB

Aggiornamenti Firmware rel. 05

- Aggiornamenti software
- Aggiunte curve sinergiche:
 - SG2 0,6/0,8/1,0mm Ar + 25% CO₂
 - AlMg2,7Mn 1,0/1,2mm 100% Ar

Aggiornamenti Firmware rel.04

- Aggiunta curva sinergica:
 - AlSi5 1,0mm 100% Ar

Aggiornamenti Firmware rel. 03

- Aggiornamenti software

Aggiornamenti Firmware rel. 02

- Aggiunte nel menù le voci di servizio

ENGLISH

Updates Firmware rel. 15

- Internal improvements
- New synergic program (rev. 08):
 - 16 Fe 0.4mm Ar+18%CO₂ (SHORT)

Updates Firmware rel. 14

- --

Updates Firmware rel.13

- Internal improvements

Updates Firmware rel. 12

- New synergic programs (rev. 07):
 - SS 316L 0.9mm Ar+2%CO₂ (short,pulse)
 - SS 316L 0.8, 1.0mm Ar+2%CO₂ (short)

Updates Firmware rel. 11

- New synergic programs:
 - Fe 1.2mm Ar+18%CO₂ (SHORT, PULSE)

Updates Firmware rel. 10

- New synergic programs:
 - AlSiCu 1.2mm 100%Ar (SHORT, PULSE)

Aggiornamenti Firmware rel. 09

- Internal improvements

Aggiornamenti Firmware rel. 08

- Internal modifications

Aggiornamenti Firmware rel. 07

- Aggiunte curve sinergiche (in opzione):
 - X96 0.8mm Ar+18% CO₂
 - X96 0.8mm Ar+25% CO₂

Aggiornamenti Firmware rel. 06

- Migliorata compatibilità con le chiavette USB

Aggiornamenti Firmware rel. 05

- Better support for USB pen drive

Aggiornamenti Firmware rel. 04

- Software updating
- New synergic programs:
 - SG2 0,6/0,8/1,0mm Ar + 25% CO₂
 - AlMg2,7Mn 1,0/1,2mm 100% Ar

Aggiornamenti Firmware rel. 03

- New synergic program:
- AlSi5 1,0mm 100% Ar

Aggiornamenti Firmware rel. 02

- Software update