
Document <i>Documento</i>	Firmware upgrade history <i>Storico aggiornamenti Firmware</i>
Model <i>Modello</i>	SYNSTAR TWIN 270/T
Code <i>Articolo</i>	8034400
Firmware version <i>Versione firmware</i>	09
Issue date <i>Data di rilascio</i>	01/12/2023

ITALIANO.....	2
ENGLISH	3

ITALIANO

Aggiornamenti Firmware rel. 09

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 08

- Nuova curva:
 - Curve AlSi5 (0.8mm 1.0mm 1.2mm) Ar (SHORT, PULSE)

Aggiornamenti Firmware rel. 07

- Nuova curva:
 - Rutile E71T1 1.2mm 100%CO2 short

Aggiornamenti Firmware rel. 06

- Modifiche interne
- Nuova curva:
 - Rutile E71T1 1.2mm Ar18%CO2 short

Aggiornamenti Firmware rel. 05

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 04

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 03

- Aggiunte curve sinergiche:
 - AlSiCu 1.2mm 100%Ar (SHORT, PULSE) (omologato Tesla)
- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 02

- Aggiunte curve sinergiche:
 - X96 0.8mm (omologazione Honda) senza opzione

Aggiornamenti Firmware rel. 01

- Versione iniziale

ENGLISH

Aggiornamenti Firmware rel. 09

- Internal improvements

Aggiornamenti Firmware rel. 08

- New synergic curve:
 - Curve AlSi5 (0.8mm 1.0mm 1.2mm) Ar (SHORT, PULSE)

Updates Firmware rel. 07

- Internal improvements
- New synergic curve:
 - Rutile E71T1 1.2mm Ar18%CO2 short

Updates Firmware rel. 06

- Internal improvements
- New synergic curve:
 - Rutile E71T1 1.2mm Ar18%CO2 short

Updates Firmware rel. 05

- Internal improvements

Updates Firmware rel. 04

- Internal improvements

Updates Firmware rel. 03

- AlSiCu 1.2mm 100%Ar (SHORT, PULSE) (Tesla approval)

Updates Firmware rel. 02

- New synergic programs:
 - X96 0.8mm (Honda approval) now without option

Updates Firmware rel. 01

- Initial version