
Document <i>Documento</i>	Firmware upgrade history <i>Storico aggiornamenti Firmware</i>
Model <i>Modello</i>	JAGUAR E 200 MD
Code <i>Articolo</i>	8032100
Firmware version <i>Versione firmware</i>	12
Issue date <i>Data di rilascio</i>	10/03/2020

ITALIANO	2
ENGLISH	3

ITALIANO

Aggiornamenti Firmware rel. 14

- Aggiornata curva sinergica:
 - Fe SG2 0.6mm Ar+18%CO₂

Aggiornamenti Firmware rel. 11

- Aggiunte curve sinergiche:
 - SS 316L (0.8mm 1.0mm) Ar+2%CO₂ (SHORT, PULSE)

Aggiornamenti Firmware rel. 10

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 09

- Aggiunte curve sinergiche:
 - AlSiCu 1.2mm 100%Ar (SHORT, PULSE) (omologato Tesla)
 - X96 0.8mm (omologazione Honda) senza opzione

Aggiornamenti Firmware rel. 08

- Aggiunte curve sinergiche:
 - Fe SG2 (0.8mm 1.0mm 1.2mm) Ar+8%CO₂
 - AlSi5 (0.8mm 1.0mm 1.2mm) 100%Ar
 - SS 308L 1.2mm Ar+2%CO₂

Aggiornamenti Firmware rel. 07

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 06

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 05

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 04

- Aggiunte curve sinergiche:
 - X96 0.8mm (omologazione Honda) optional

Aggiornamenti Firmware rel. 03

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 02

- Aggiornamenti Software

ENGLISH

Updates Firmware rel. 12

- Synergic program update:
 - Fe SG2 0.6mm Ar+18%CO₂

Updates Firmware rel. 11

- New synergic programs:
 - SS 316L (0.8mm 1.0mm) Ar+2%CO₂ (SHORT, PULSE)

Updates Firmware rel. 10

- Updates changes

Updates Firmware rel. 09

- New synergic programs:
 - AlSiCu 1.2mm 100%Ar (SHORT, PULSE) (Tesla approval)
 - X96 0.8mm (Honda approval) now without optional

Updates Firmware rel. 08

- New synergic programs:
 - Fe SG2 (0.8mm 1.0mm 1.2mm) Ar+8%CO₂
 - AlSi5 (0.8mm 1.0mm 1.2mm) 100%Ar
 - SS 308L 1.2mm Ar+2%CO₂

Updates Firmware rel. 07

- Updates changes

Updates Firmware rel. 06

- Updates changes

Updates Firmware rel. 05

- Updates changes

Updates Firmware rel. 04

- New synergic programs:
 - X96 0.8mm (Honda approval) optional

Updates Firmware rel. 03

- Updates changes

Updates Firmware rel. 02

- Software Updates