
• <i>Descrizione documento:</i>	Storico aggiornamenti Firmware
• <i>Modello:</i>	SOUND MIG 5040/T PULSE
• <i>Articolo:</i>	8038900
• <i>Versione Firmware:</i>	04
• <i>Data emissione:</i>	25/03/2013

Novità rispetto alla versione firmware 03

- **Nuovo programma sinergico pulsato:**
 - Fluxofil 42 (STE 690) Oerlikon 1,2 mm Argon/ CO2 18%

Novità rispetto alla versione firmware 02

- **Aggiornamenti Software**

Novità rispetto alla versione firmware 01

- **Nuovi programmi MIG Pulsato sinergico**
 - Rutil Ø1,6 mm – Argon/CO2 18%
- **Nuovi programmi MIG Manuale e Short sinergico**
 - Rutil Ø1,6 mm – Argon/CO2 18%
 - Rutil Ø1,6 mm – CO2 100%
- **Nuova opzione TIG DC pulsato**

Opzione venduta a richiesta da Cebora.